

TELŠIŲ RAJONO MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2026 M.

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2026 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Telšių rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybę.

Telšių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl žemės reformos vykdymo kaimo vietovėje“, 1998 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. 59 „Dėl paplūdimių ir visuomenės poreikiams naudojamų plotų nustatymo“ patvirtino du paplūdimius:

1. Germanto ežero paplūdimys (Telšių seniūnija);
2. Lūksto ežero paplūdimys (Varnių seniūnija).

Taip pat maudymosi sezono metu vandens mėginiai buvo imami iš Masčio (dviejų vietų) ir Ilgio ežerų, bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių.

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti gegužės 21 dieną ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželis, liepa, rugpjūtis) iki rugsėjo 8-osios Germanto ir Lūksto ežero paplūdimiuose bei kartą per mėnesį dviejose Masčio ežero vietose, Ilgio ežere, Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių paplūdimiuose. Vandens tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius. Maudyklų vandens kokybę vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Telšių rajono maudyklų vandens kokybės rezultatai pateikti 8 lentelėse:

1 lentelė: 2026 m. gegužės 25 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	<1,0	1,0	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	3,0	3,1	Nėra
3.	Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.	Aptikta	12,0	Nėra
4.	Masčio ežeras, Zakso kalnu	<1,0	5,2	Nėra
5.	Viešvėnų tvenkinys	Aptikta	7,5	Nėra
6.	Ilgio ežero paplūdimys	<1,0	42,0	Nėra
7.	Degaičių tvenkinys	<1,0	8,6	Nėra

2 lentelė: 2026 m. birželio 8 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	<1,0	2,0	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	<1,0	<1,0	Nėra

3 lentelė: 2026 m. birželio 19 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	18,0	9,8	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	3,0	3,1	Nėra
3.	Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.	Aptikta	8,6	Nėra
4.	Masčio ežeras, Zakso kalnu	5,0	8,5	Nėra
5.	Viešvėnų tvenkinys	14,0	5,2	Nėra
6.	Ilgio ežero paplūdimys	<1,0	1,0	Nėra
7.	Degaičių tvenkinys	20,0	3,1	Nėra

4 lentelė: 2026 m. liepos 7 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	6,0	1,0	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	<1,0	<1,0	Nėra

5 lentelė: 2026 m. liepos 22 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	Aptikta	3,1	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	17,0	7,3	Nėra
3.	Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.	30,0	67,0	Nėra
4.	Masčio ežeras, Zakso kalnu	28,0	50,0	Nėra
5.	Viešvėnų tvenkinys	5,0	4,1	Nėra
6.	Ilgio ežero paplūdimys	4,0	3,0	Nėra
7.	Degaičių tvenkinys	25,0	12,0	Nėra

6 lentelė: 2026 m. rugpjūčio 5 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	<1,0	<1,0	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	Aptikta	110,0	Nėra

7 lentelė: 2026 m. rugpjūčio 24d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	35,0	2,0	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	15,0	91,0	Nėra
3.	Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.	13,0	27,0	Nėra
4.	Masčio ežeras, Zakso kalnu	11,0	19,0	Nėra
5.	Viešvėnų tvenkinys	28,0	5,2	Nėra
6.	Ilgio ežero paplūdimys	<1,0	3,0	Nėra
7.	Degaičių tvenkinys	19,0	35,0	Nėra

8 lentelė: 2026 m. rugsėjo 7 d. Telšių rajono maudyklų vandens stebėjimo rezultatai

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Mikrobiologiniai parametrai		Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	
1.	Germanto ežero paplūdimys	90,0	11,0	Nėra
2.	Lūksto ežero paplūdimys	16	<1,0	Nėra
3.	Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.	84,0	920,00	Nėra
4.	Masčio ežeras, Zakso kalnu	94	690,00	Nėra
5.	Viešvėnų tvenkinys	58,0	8,6	Nėra
6.	Ilgio ežero paplūdimys	64,0	37,0	Nėra
7.	Degaičių tvenkinys	24,0	4,1	Nėra

Iš viso per maudymosi sezoną Telšių rajono savivaldybės paplūdimiuose buvo atliktas 41 mikrobiologinis tyrimas numatytas pagal planą. Maudyklų vandens kokybės rodikliai atitiko Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (TAR, 2018-01-25, Nr. 1091) reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudyti buvo galima. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

Vadovaujantis Lietuvos Higienos normomis HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė”, 4 priedu, vieną kartą per mėnesį iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį

maudymosi sezono metu buvo tiriamas paplūdimių smėlis (gegužės 22 d., birželio 19 d., liepos 22 d., rugpjūčio 26 d.). Kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.telsiurvsb.lt;; facebook paskyroje *Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras*, Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt;; bei Higienos instituto internetinėje svetainėje www.hi.lt;;.

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras